Minera Panamá

Copia

Orden de Trabajo: 20299

FIRST QUANTUM MINERALS LTD

Supervisor: 17254 OLVER TRUJILLO JIMENO

OT Padre: 00020299
Originador: 202 Mine

Fecha: 11/7/2015
Hora: 16:29:03

Detalles del Equipo

Equipo:	WL003 966H CAT	Descripcion:	Wheel Loader
Serie:	RYF01195	Frente de Trabajo:	
Horometro:	7,844.00	Fecha/Hr. Requerida:	08/11/2015 00
Tipo de OT:	PM proposal JDE	Prioridad:	Normal

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado:	966H -MAINTENANCE -250HRS			Teller:	compo
Codigo de Falla:	AUXILIARY	Grupo:	D	Capataz:	OLVER TRUJILLO JIMENO
Sistema:		Tecnico:	Jaime Coba		

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:

Trabajo Realizado: mantenimiento preventivo de (250 HORAS)
Cambio de Filtro de Aire
" Separador de agua
" diesel
" Aceite
muestra de Aceite de motor y drenado
Suministro de Aceite (15W40) (42 Litros)

Observaciones:

HOROMETRO : 7859.8

INICIO (fecha/hora)		FINAL (fecha/hora)	

FIRMA: Jaime Coba — TECNICO LIDER (CAPATAZ)

NOMBRE: Omar Ortega — José Andrade - Supervisor — SUPERVISOR

Aprobado